

23 09 2014 ...COMUNICATO STAMPA

Incidente alla Argor-Heraeus

Alle 11:50 di oggi, martedì 23 settembre 2014, si è verificato un incidente presso uno degli impianti di Mendrisio della Argor-Heraeus, realtà industriale ticinese specializzata nella lavorazione e nel commercio dei metalli preziosi.

Nel reparto di trattamento e neutralizzazione delle soluzioni, durante un normale processo produttivo, per cause ancora da chiarire, è scoppiata una piccola colonna di vetro per lo scambio ionico. I cocci provocati dalla deflagrazione hanno colpito i due operai presenti nel reparto che hanno riportato ferite. Soccorsi tempestivamente dai sanitari aziendali sono stati in seguito presi in carico dai soccorritori della SAM con due ambulanze prontamente intervenute. Attualmente i due collaboratori sono ospedalizzati.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Cantonale e Comunale, la Scientifica e i pompieri di Mendrisio per gli accertamenti del caso.

Lo scoppio non ha provocato pericolo per l'ambiente circostante in quanto non è stata registrata alcuna fuoriuscita di sostanze liquide o gassose.

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

091 682 69 51 ...media@argor.com